

Theodolite (Optical & Electronic)

Total Station

Non horizontality

While working with Total station or Theodolite bubble is deviated from its center resulting in Non horizontality error

$$\tan V = \frac{aa'}{aN}$$

$$\tan \beta = \frac{aa_r}{aa'}$$


$$\tan \Delta = \frac{aa_r}{aN} = \frac{aa_r}{aN} * \frac{aa'}{aa'}$$

$$\tan \Delta = \frac{aa_r}{aa'} * \frac{aa'}{aN}$$

$$\tan \Delta = \tan \beta \tan V$$

$$\Delta = \beta \tan V$$

This error Δ represents the error in the observed horizontal direction due to tilt of horizontal plane β in the direction perpendicular to surveying telescope. The tilt in the direction of surveying telescope represents the error in the observed vertical angle



Non horizontality Error

- عندما يميل المحور الرأسي للتيودوليت بزاوية β مع الخط الرأسي فإن خط النظر يتحرك في مستوى مائل حول محوره الأفقي
- فإذا كان مستوى خط النظر هو نفسه المستوى الذي يحوي المحور الرأسي للتيودوليت والخط الرأسي، فإن هذا المستوى يكون عمودي على المحور الأفقي وبالتالي فإن الاتجاه الأفقي يكون صحيح.
- كما يتأثر الميل بقيمة الزاوية β وهي ميل المحور الرأسي
- وأيضا يظهر تأثير ميل مستوى خط النظر واضحا بزيادة الزاوية الرأسية.

Non horizontality Error

- مستوى خط النظر المائل يتقاطع مع الحائط الرأسي في خط مائل زاوية ميله هي β ومن الملاحظ أن :

1. النقطة تسقط نقطة واحدة في الوضعين المتيامن والمتياسر

2. الفرق بين قراءات الدائرة الأفقية في الوضعين المتيامن والمتياسر 180

3. الخطأ يؤثر على الاتجاهات الأفقية بقيمة $\Delta_V = \beta \tan V$

4. الخطأ يؤثر بوضوح على الاتجاهات الرأسية خاصة في حالة عدم وجود ضبط لمؤشر الدائرة الرأسية

5. تأثير الخطأ عند زاوية رأسية صفر هو صفر وتأثير الخطأ عند زاوية ارتفاع V يتساوى مع الخطأ عند زاوية انخفاض $-V$ ولكن بعكس الإشارة

6. الزاوية بين مسقط النقطة الهندسي ومسقطها بالتيرودوليت هي $\Delta_V = \beta \tan V$

7. الزاوية بين مسطبي النقطة في الوضعين المتيامن والمتياسر هي صفر

8. الخطأ يؤثر على امتداد الخطوط وتكون الزاوية عند نقطة الامتداد هي

$$= 180 + \beta \tan V_1 + \beta \tan V_2$$

اختبار التيودوليت

أخطاء تحتاج إلى ضبط دائم

معايرة جهاز التيودوليت

1- اختبار المحور الرأسي وميزان التسوية الأسطواني

- محور ميزان الطولي غير متعامد مع المحور الرأسي

التأكد من محور ميزان التسوية ليكون متعامد مع المحور الرأسي


Vertical axis والميزان أفقي تماما

ميزان التسوية الدائري في المنتصف ومحوره متعامد

على الخط الرأسي Vertical والتيودوليت غير متعامد مع الرأسي

والزاوية بين محور التيودوليت ومحور الدوران العمودي على

الميزان هي $90-d\alpha$




(a)

بدوران المنظار حول محوره الرأسي 180 درجة
يصنع مخروط بزاوية $90-d\alpha$

$d\alpha = \text{adjustment error}$

(b)



(c)

• ضبط فقاعة ميزان التسوية في المنتصف

• بدوران الميزان 180 درجة إذا استمرت الفقاعة في المنتصف فإن الشرط متحقق

• أما إذا انحرفت الفقاعة فإن مقدار الحركة هو ضعف ميل محور ميزان التسوية

• يتم إزالة هذا الخطأ بتحريك مسامير ميزان التسوية نصف انحراف الفقاعة والنصف الآخر بواسطة مسامير التسوية

• 2- اختبار خط النظر الطريقة الحديثة

• باستعمال التيودوليت وجه على نقطة في مستوى التيودوليت

• أرصد النقطة في الوضع المتياسر وأقرأ الدائرة الأفقية ثم أرصد النقطة مرة أخرى في الوضع المتيامن وأقرأ الدائرة الأفقية. إذا كان الفرق 180° بين الوضعين المتيامن والمتياسر دل ذلك على تعامد خط النظر على المحور الأفقي أما إذا كان الفرق لايساوي 180° دل ذلك على عدم

تعامد خط النظر على المحور الأفقي

• FL $209^{\circ} 42' 12''$

• FR $29^{\circ} 41' 40''$

• Diff. $180^{\circ} 00' 32'' = 180 + 2\Delta_1$

• $\Delta_1 = 16''$

• Cor. FL $209^{\circ} 41' 56''$

• Cor. FR $29^{\circ} 41' 56''$

• حرك مسامير الحركة البطيئة حتى تتحقق القراءة $29^{\circ} 41' 56''$ ثم حرك الشعرة الرأسية حتى يعاد تنصيف الهدف ثانية

3. اختبار المحور الأفقي

الشرط هو تعامد المحور الأفقي مع المحور الرأسي
الطريقة القديمة


- اضبط التيودوليت على مسافة حوالي 50 متر من حائط رأسي.
- وجه التيودوليت في الوضع المتيامن على نقطة مرتفعة على الحائط وحرك المنظار إلى أسفل حتى قامة موضوعة أفقية أسفل الحائط الرأسي وفي مستوى التيودوليت
- سجل قراءة القامة ثم حرك المنظار من الوضع المتيامن إلى الوضع المتياسر.
- أعد التوجيه على النقطة المرتفعة وحرك المنظار لأسفل حتى القامة الأفقية وسجل قراءة القامة.
- إذا اختلفت قراءة القامة في الوضعين دل ذلك على عدم تحقق الشرط.
- ن نصف المسافة بين قراءتي القامة ونحرك مسامير الحركة البطيئة للتوجيه على نقطة المنتصف
- نحرك المنظار لأعلى بجوار العلامة على الحائط ونحرك المحور الأفقي حتى تنطبق الشعرات على العلامة الحائطية ثانية

• 3- اختبار المحور الأفقي الطريقة الحديثة

- باستعمال التيودوليت وجه على نقطة في مستوى التيودوليت وأرصد النقطة في الوضعين المتيامن والمتياسر.
- وجه على نقطة مرتفعة وأرصدها في الوضعين المتيامن والمتياسر
- . إذا كان الفرق 180° بين الوضعين المتيامن والمتياسر والجهاز أفقي و الفرق لايساوي 180° بين الوضعين المتيامن والمتياسر ونقطة التوجيه مرتفعة دل ذلك على عدم تعامد المحور الأفقي على المحور الأفقي.

- FL $110^{\circ} 25' 20''$
- FR $290^{\circ} 26' 00''$
- Diff. $180^{\circ} 00' 40'' = 180 + 2\Delta_2$
- $\Delta_2 = 20''$
- Cor. FL $110^{\circ} 25' 40''$
- Cor. FR $290^{\circ} 25' 40''$
- حرك مسامير الحركة البطيئة حتى تتحقق القراءة $110^{\circ} 25' 40''$ ثم حرك المحور الأفقي حتى يعاد تنصيف الهدف ثانية

تأثير ميل خط النظر



لإعادة التوجيه مرة أخرى على الهدف يدور المنظار $180 + 2\Delta_1$

تأثير ميل خط النظر


$$\tan \Delta = \frac{ab}{Nb}$$

$$ab = a'b' = \gamma_1 a'N$$

$$ab = \gamma_1 (bN \sec V)$$


$$\tan \Delta = \frac{\gamma_1 (bN \sec V)}{bN}$$

$$\Delta = \gamma_1 \sec V$$



الزاوية بين مسقط النقطة بالتبؤدوليت ومسقطها الهندسي $\Delta - \gamma_1$

الزاوية بين مسطقي النقطتين في الوضعين المتيامن والمتياسر $2(\Delta - \gamma_1)$



مسقط النقطة بالتبؤدوليت في الوضع المتيامن

مسقط النقطة الهندسي

مسقط النقطة بالتبؤدوليت في الوضع المتياسر

تأثير عدم تعامد المحور الأفقي على المحور الرأسي

$$\tan V = \frac{aa'}{aN}$$



$$\tan \beta = \frac{aa_r}{aa'}$$

$$\tan \Delta = \frac{aa_r}{aN} = \frac{aa}{aN} * \frac{aa'}{aa'}$$

$$\tan \Delta = \frac{aa_r}{aa'} * \frac{aa'}{aN}$$

$$\tan \Delta = \tan \gamma_2 \tan V$$

$$\Delta = \gamma_2 \tan V$$



الزاوية بين مسقط النقطة بالتبؤدوليت ومسقطها الهندسي Δ

الزاوية بين مسطقي النقطتين في الوضعين المتيايمن والمتياسر $2(\Delta)$

مسقط النقطة بالتبؤدوليت في الوضع المتيايمن

مسقط النقطة الهندسي

مسقط النقطة بالتبؤدوليت في الوضع المتياسر

م	تأثير الخطأ	عدم رأسية المحور الرأسي	عدم تعامد خط النظر على المحور الأفقي	عدم تعامد المحورين الأفقي و الرأسي
1.	النقطة تسقط في الوضعين المتيامن والمتياسر	نقطة واحدة	نقطتين	نقطتين
2.	الفرق بين قراءات الدائرة الأفقية في الوضعين المتيامن والمتياسر هو	180	$180 \pm 2\Delta_1$	$180 \pm 2\Delta_2$
3.	الخطأ يؤثر على الاتجاهات الأفقية بقيمة	$\Delta = \beta \tan V$	$\Delta_1 = \gamma_1 \sec V$	$\Delta_2 = \gamma_2 \tan V$
4.	الخطأ ----- على الاتجاهات الرأسية	يؤثر	لا يؤثر	يؤثر
5.	تأثير الخطأ عند زاوية رأسية صفر هو	صفر	γ_1	صفر
6.	تأثير الخطأ عند زاوية ارتفاع V هو	$\Delta = \beta \tan V$	$\Delta_1 = \gamma_1 \sec V$	$\Delta_2 = \gamma_2 \tan V$
7.	تأثير الخطأ عند زاوية انخفاض $-V$ هو	$\Delta = -\beta \tan V$	$\Delta_1 = \gamma_1 \sec V$	$\Delta_2 = -\gamma_2 \tan V$
8.	الزاوية بين مسقط النقطة الهندسي ومسقطها بالتبؤدوليت هي	$\Delta = \beta \tan V$	$\Delta_1 - \gamma_1$	Δ_2
9.	الزاوية بين مسقطي النقطة في الوضعين المتيامن والمتياسر هي	zero	$2(\Delta_1 - \gamma_1)$	$2 \Delta_2$
10.	الخطأ يؤثر على امتداد الخطوط وتكون الزاوية عند نقطة الامتداد هي	$= 180 + \beta \tan V_1 + \beta \tan V_2$	$= 180 + \gamma_1 \sec V_1 + \gamma_1 \sec V_2$	$= 180 + \gamma_2 \tan V_1 + \gamma_2 \tan V_2$